



Schwellwerk

Ortschaft

» Gierelsau / Bradu / Fenyőfalva

Landkreis

» Hermannstadt / Sibiu

Baujahr

» 1811

Orgelbauer

» Melchior ACHXS

Reparaturen oder Restaurierungen

» 1907 Karl Einschenk

1931 Reparatur und Erweiterung auf 2 Manuale durch Karl Einschenk

Standort

» Westempore / balconul vestic al bisericii

Prospekt und Spieltisch

» Klassizistisch, reich verziert (Vorhänge, Pokale, Girlanden), Bemalung rot und gold auf grünem Grund. / Prospect clasicist, bogat ornamentat cu draperii, pocale, ghirlande, auriu, roșu și verde, tuburi originale de staniu

Inschriften

» auf der Brüstung / pe consolă: „Karl Einschenk, Orgelbauer, Kronstadt 1907”

Disposition**» 1. Manual**

Bourdon 16', Principal 8', Gedackt 8', Viola 8', Octav 4', Hohlflöte 4', Mixtur 3fach

» 2. Manual

Manualul II: („Schwellwerk”, manual cu jaluzele) Aeoline 8', Gedackt 8', Gamba 8', Fugara 4', Flöte 4'

» Pedal

Subbass 16'

Traktur

» **Spieltraktur :**

mechanisch

» **Registertraktur :**

mechanisch

Zustand

» Spielbar, Traktur verstellt, verstimmt, verschmutzt, kleine mechanische Fehler. / Instrument în stare de funcționare, dar cu tractura dereglată, dezacordat, necurățat, unele defecțiuni ale mecanismului.

Sonstiges

» 1981 Orgelventilator eingebaut.

Bibliographie

» Binder, Hermann: Orgeln in Siebenbürgen (Orga în Ardeal – Irineu Buga) GMV. D-55481 Kludenbach, 2000



Prospekt



Schwellwerk